

会津信用金庫 反射板ハシモトZ設置実例

反射板設置前



反射板設置箇所の平均照度
(単位:ルクス)

設置前

435

↓

設置後

605

反射板設置後

